

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕНДИЧАНСЬКА ЦЕГЛА»

24032, Вінницька область, Могилів-Подільський район, смт.Вендичани, вул.Вінницька, буд.17
Код ЄДРПОУ: 38608066. Телефон: +380-67-547-8700 E-mail: kirpichven@gmail.com
ПІН № 386080602123 Платник податку на прибуток на загальних підставах
Р/р UA083052990000026009036100729 АТ КБ «Приватбанк», відділення «Вінницьке №19»

ЗВІТ

**зі здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності
«ВИДОБУВАННЯ ПІСКУ НА ВЕНДИЧАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ У
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»**

відповідно до вимог висновку з ОВД №07-16/7118/1 від 09.08.2024 року.
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 7118)

за 2024 рік

смт.Вендичани

У 2024 році планована діяльність ТОВ "ВЕНДИЧАНСЬКА ЦЕГЛА" щодо видобування піску на Вендичанському родовищі в Могилів-Подільському районі Вінницької області не здійснювалась.

Протягом 2024 року підприємство виконувало роботи щодо отримання необхідних погоджень для отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин та підготовки родовища до промислової розробки, а саме: складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивацію в порядку встановленому законодавством; оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну для потреб пов'язаних з користуванням надрами.

Інформація про проведений моніторинг наведена у таблиці 1 відповідно до вимог пункту 6 Умов Висновку з ОВД.

Умови Висновку з ОВД та результати проведеного моніторингу за 2024 рік

Таблиця 1

№ з/п	Умова Висновку ОВД	Результат виконання	Підсумкова оцінка
1	Здійснювати маркшейдерський відомчий контроль за правильністю розробки родовища, за виконанням вимог по охороні надр і найбільш повному вилученню з надр корисної копалини, за виконанням заходів, що забезпечують при проведенні гірничих робіт безпечність для життя і здоров'я робітників і охорону об'єктів, споруд від шкідливого впливу цих робіт.	Видобувна діяльність не здійснювалась. Термін виконання не настав.	Негативний вплив відсутній.
2	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони.	Видобувна діяльність не здійснювалась. Термін виконання не настав.	Негативний вплив відсутній.
3	Здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.	Видобувна діяльність не здійснювалась. Термін виконання не настав.	Негативний вплив відсутній.

№ з/п	Умова Висновку ОВД	Результат виконання	Підсумкова оцінка
4	Надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з пилопригнічення та їх ефективності.	Видобувна діяльність не здійснювалась. Термін виконання не настав.	Негативний шумовий вплив відсутній.
5	Проводити радіаційний контроль видобутої сировини на відповідність вимогам НРБУ-97.	Видобувна діяльність не здійснювалась. Термін виконання не настав.	Негативний вплив відсутній.

Висновок: Відповідно до результатів аналізу, природний стан не зазнав впливу від планованої діяльності «Видобування піску на Вендичанському родовищі у Могилів-Подільському районі Вінницької області».

Директор ТОВ
«ВЕНДИЧАНСЬКА ЦЕГЛА»



Павло Мадзар