

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Послуги з поточного ремонту відеогастроскопу EG-2990K (серійний номер: M122496)

згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту завідуючого діагностичним відділення вх. №286 для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги населенню у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик відповідно до аналогічних вимог на такі послуги відповідно до попередніх періодів, та згідно акту технічної діагностики №545_1 (Додається)

Джерело фінансування закупівлі: Кошти НСЗУ

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена через пошук, збір та аналіз інформації про ціну на послуги за попередні періоди діяльності замовника, та періодичності в отриманні вказаних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована внаслідок проведеної поетапної роботи було визначено очікувану вартість закупівлі.



**Уповноважена особа
в КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черніма М.В.**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі
Послуги з поточного ремонту відеогастроскопу EG-2990K (серійний номер: M122496)

згідно ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Перелік необхідних процедур

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Послуги з поточного ремонту відеогастроскопу EG-2990K (серійний номер: M122496)	Посл.	1
1.1	Заміна дистального сегмента		1
1.2	Заміна дистальної гумки		1
1.3	Заміна дистального тіла в зборі з каналами		1
1.4	Заміна фіксуючого гвинта дистального тіла/металевого сегмента		5
1.5	Заміна фіксуючої гайки дистального тіла		2
1.6	Збирання блоку конектора		1
1.7	Збирання блоку управління		1
1.8	Збирання корпусу ручки ендоскопа		1
1.9	Збирання трубки ввідної частини		1
1.10	Збирання трубки постачання		1
1.11	Зовнішня чистка		1
1.12	Корекція кутів вигину дистальної частини		1
1.13	Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз		1
1.14	Усунення люфту управління дистальною частиною вліво/вправо		1

Вимоги до учасників

- Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.
- Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Ми, _____ у разі акцепту нашої цінової пропозиції та укладення договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі **Технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації**

Посада

(підпис) М.П.

П.І.Б.

П/Батюшкін І. С. КС
ч. Консультант ІН
Київський ІС
15.05.2024
19.03.2024

Генеральному директору
ХМП, Звягельська багатопрофільна
лікарня "Звягельської міської ради"
Борису В.М.
завідувача діагностичним
відділенням
Дебига Юрія Михайловича

Р а н о р т

Трешу відімати кеша для ремонт
відеогастроскопа ЕБ-2990 К (серійний номер
М-122496)

19.03.2024

ІС

19.03.2024

не затверджено

П. Верніта ді. І. В.
замістити за
номером ІСЗУ
КС 20.03.24р.

Комунальне некомерційне підприємство
«Звягельська багатопрофільна лікарня»
Звягельської міської ради
ВХІДНИЙ № 286
"19" 03 2024р.

Зависимому гражданскому
высшему КМБ, Звездское
барацкое здание
СМР 4

Результат 10. 19.

Судебное управление
гражданского высшему
Будет Републике
Первокласс

Результат

Результат по данному вопросу
судебное управление
Результат 10. 19. 23 г.
на основании
высшего 28. 02. 23 г.

19. 03. 23 г.

Будет Р. П. Жу

19. 03. 2024
Судебное управление

Акт технічної діагностики № 545_1

Дата діагностики обладнання: 14.03.2024р.

Назва закладу: КНП«Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР

Адреса закладу: 11700, Житомирська обл., місто Звягель, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ ОРЖЕВСЬКОЇ,
будинки 13

Назва обладнання: Відеогастроскоп EG-2990K
Серійний номер: M122496
Рік випуску: 2022
Виробник: Pentax Medical

Під час діагностики виявлено:

- Витік з трубки ввідної частини. На рис. 1 показано наскрізне пошкодження гумового покриття трубки ввідної частини. Рекомендовано замінити пошкоджену частину.
- Витік з дистальної гумки в наслідок наскрізного отвору. В області пошкодження дистальної гумки виявлено пошкодження металевго обплетення дистального сегмента (рис. 2).
- Механічне пошкодження трубки постачання в області гумового компенсатора механічних напружень конектора ендоскопа (рис. 3).
- Відсутні сопла подачі повітря/води (рис. 4).
- Дефект вигину «вниз» дистального сегмента (рис. 5).
- Пошкодження рідиною дистального сегмента (рис. 6).
- Пошкодження рідиною місця впаювання металевго обплетення, корозія металевих частин дистального сегмента (рис. 7), що свідчить про тривале використання апарата з ознаками розгерметизації.
- Корозія гвинтів кріплення дистального сегмента (рис. 8), що свідчить про тривале використання апарата з ознаками розгерметизації.
- Наслідок потрапляння рідини всередину ендоскопа у вигляді загрубілої молекоти (сухий розсипчастий порошок), пошкодження рідиною внутрішніх складових трубки ввідної частини, в тому числі модуль камери з кабелем камери, світловод, внутрішні канали (рис. 9).
- Пошкоджене захисне силіконове покриття світловода (рис. 10).
- Пошкоджене металеве обплетення каналів подачі повітря/води/струменю трубки ввідної частини (рис. 11).
- Обрив кільця дистального сегмента троса управління «вниз» (рис. 12), внаслідок чого було видно дефект вигину (рис. 5), вказаний вище.

В ході діагностики світловода, загрубілої волокон не виявлено. Слід враховувати, що внаслідок пошкодження рідиною волокон світловода, в ході подальшої експлуатації світловода, провідність світла може зменшитись, чи зникнути повністю. Рекомендовано замінити пошкоджені частини.

В ході діагностики модуля камери з кабелем камери, дефекту зображення не виявлено. Слід враховувати, що внаслідок пошкодження рідиною модуля камери з кабелем можуть проявитися дефекти зображення чи його повне зникнення. Рекомендовано замінити модуль камери в зборі.




Рис. 1.




Рис. 2.




Рис. 3.




Рис. 4.




Рис. 5.

Місце реєстрації: 37502, Полтавська обл.,
Лубенський р-н, місто Лубни, вулиця
Прикордонників, будинок 38-А

ІВАН: UA543348510000000026003208290 Банк АТ
"ПУМБ" м. Київ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
№ 2010350000000315118 від 25.05.2023р

Платник єдиного податку
третьої групи
Ідентифікаційний номер
3490507174
e-mail: fop.antonkurylo@gmail.com
тел. (050) 819-89-13




Рис. 6.




Рис. 7.




Рис. 8.



Рис. 9.



Рис. 10.




Рис. 11.




Рис. 12.

Висновок: для відновлення працездатності необхідно виконати роботи вказані в таблиці 1.

Таблиця.1. Перелік послуг для відновлення працездатності апарата.

1	2	3	4
1.1	Заміна дистального сегмента	Посл.	1
1.2	Заміна дистальної гумки	Посл.	1
1.3	Заміна дистального тіла в зборі з каналами	Посл.	1
1.4	Заміна фіксуючого гвинта дистального тіла/металевого сегмента	Посл.	5

Місце реєстрації: 37502, Полтавська обл.,
Лубенський р-н, місто Лубни, вулиця
Прикордонників, будинок 38-А

ІВАН: UA54334851000000026003208290 Банк АТ
"ПУМБ" м. Київ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
№ 201035000000315118 від 25.05.2023р

Платник єдиного податку
третьої групи
Ідентифікаційний номер
3490507174
e-mail: fop.antonkurylo@gmail.com
тел. (050) 819-89-13

Фізична особа-підприємець
Курило Антон Павлович

1	2	3	4
1.5	Заміна фіксуєної гайки дистального тіла	Посл.	2
1.6	Збирання блоку конектора	Посл.	1
1.7	Збирання блоку управління	Посл.	1
1.8	Збирання корпусу ручки ендоскопа	Посл.	1
1.9	Збирання трубки ввідної частини	Посл.	1
1.10	Збирання трубки постачання	Посл.	1
1.11	Зовнішня чистка	Посл.	1
1.12	Корекція кутів вигину дистальної частини	Посл.	1
1.13	Усунення люфту управління дистальною частиною вгору/вниз	Посл.	1
1.14	Усунення люфту управління дистальною частиною вліво/вправо	Посл.	1

Дата складання акту: 14.03.2024р.

Акт склав: _____ А.П. Курило
М.П. (підпис)

Місце реєстрації: 37502, Полтавська обл.,
Лубенський р-н, місто Лубни, вулиця
Прикордонників, будинок 38-А

ІВАН: UA543348510000000026003208290 Банк АТ
"ПУМБ" м. Київ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
№ 2010350000000315118 від 25.05.2023р

Платник єдиного податку
третьої групи
Ідентифікаційний номер
3490507174
e-mail: fop.antonkurylo@gmail.com
тел. (050) 819-89-13